

Исправление ошибок от 26.06.2023

1. TR-N1108 / TR-N1108P

- Исправлена ошибка "Регистратор не запускается с включенным Trassir Cloud" (TOEXPERT-2864)

2. TR-N1108 / TR-N1108P / TR-N1216 / TR-N1216P

- Исправлена ошибка о некорректном статусе соединения с облаком (TOEXPERT-2482)

- Исправлены ошибки работы с локальным архивом при подключенном облаке (TOEXPERT-2485, TOEXPERT-2896, TOEXPERT-2777)

- Добавлена поддержка Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge

Просим Вас обновиться прошивкой, подходящей под модель имеющегося регистратора.

На веб-интерфейсе и в ПО регистратора поле "Версия прошивки" останется неизменной.

Отличие будет в дате прошивки.


Release date / Дата релиза:

2023-06-08 для TR-N1108


2023-06-15 для TR-N1108P / TR-N1216 / TR-N1216P

Инструкция по обновлению:

1. Установить плагин vLocalServerSetup и зайти на веб-интерфейс регистратора. Без плагина будет появляться ошибка «Не удалось подключиться к службе».
2. Перейти в «Настройки», раздел «Обслуживание», подраздел «Обновление»



3. Заранее распакованное содержимое архива с прошивкой разместите в корне диска компьютера, с которого будет производиться обновление.
4. Выберите файл обновления «Select upgrade file»
5. Путь до файла отобразился в соответствующей строке



6. Нажмите «Обновить» («Upgrade»)
7. Ожидайте окончания обновления, Вас встретит экран авторизации, когда обновление будет завершено. Обычно это занимает около 5 минут.
8. Проверить, что обновление произведено успешно можно на вкладке «Система», сверьте дату с датой релиза. Даты приведены выше в инструкции.

